




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Gancho de cierre 6914

Descripción

Gancho de cierre para fallebas planas de referencia 6516, 6517 y 6519. Sistemas de cierre 6010, 6040, 6420 y 6430.

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA